

Scapa 4414

Dwustronnie lepna taśma na nośniku z folii poliestrowej z klejem akrylowym

OPIS

Scapa 4414 to wysokiej jakości taśma z cienkiej transparentnej folii PET pokrytej z obu stron klejem akrylowym. Taśma z jednej strony zabezpieczona przekładką z papieru o gramaturze 80g/m² w kolorze żółtym.

ZASTOSOWANIE

- Łączenie, sklejanie, łączenie i laminowanie różnych materiałów włącznie tymi o niskiej energii powierzchniowej
- Montaż profili gumowych, uszczelek lub wytłaczanych profili z tworzyw sztucznych
- Łączenie folii
- Montaż listew
- Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych

ZALETY PRODUKTU

- Odporna na UV
- Odpowiednia do surowych powierzchni
- Odpowiednia do niskoenergetycznych powierzchni
- Wysoka przezroczystość taśmy
- Wysoka wytrzymałość temperaturowa
- Wysoki chwyt początkowy kleju
- Wysoka siła klejenia
- Relatywnie dobra odporność na rozpuszczalniki
- Znakomita odporność na plastyfikatory
- Nadaje się do wycinania i sztancowania
- Temperatura pracy w zakresie od -40°C do +110°C (krótkotrwale do +140°C)

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

	Jednostka	Wartość nominalna	Metoda testu
Grubość całkowita (bez przekładki)	mm	0,17	AFERA 5006
Grubość przekładki	mm	0,07	AFERA 5006
Siła zrywająca	N/25mm	120	ASTMD882
Przyczepność do stali	N/25mm	22	AFERA 5001
Wydłużenie do zerwania	%	130	ASTMD882
Temperatura pracy	°C	-40 ... +110 (krótkotrwale do +140)	-

STANDARDOWE ROZMIARY

- Długość rolki: 50m
- Szerokość rolki: 12mm, 19mm, 25mm, 38mm, 50mm, 1350mm
- Rdzeń: 76mm karton
- Oznakowanie: Scapa
- Kolory: przezroczysty
- Pakowanie: worki foliowe

ZASADY MAGAZYNOWANIA

Rolki taśmy powinny być przechowywane w pozycji leżącej prostopadłej do krawędzi cięcia w oryginalnych opakowaniach. Rolki muszą być zabezpieczone przed kurzem, wilgocią, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz oparami rozpuszczalników.

Temperatura przechowywania nie powinna być w przedziale od +10 do +30°C

Okres przechowywania zależy od zachowania powyższych warunków i warunków klimatycznych i nie powinien być dłuższy niż 12 miesięcy od daty produkcji.

UWAGI

Taśma powinna być naklejana na powierzchnie czyste, suche i wolne od kurzu, pyłu i innych zanieczyszczeń.

Powyższe dane techniczne opierają się na przeprowadzonych testach i doświadczeniach producenta, wg naszej opinii wiarygodnych i niezawodnych. Nie dają one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Uprzejmie informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.

Autoryzowany Dystrybutor w Polsce:
INTRA Sp. z o.o., ul. Siostrzana 28, 93-350 Łódź,
tel. +48 42 678 01 94, +48 42 678 02 69
e-mail: info@intra.biz.pl
www.intra.biz.pl



2017-08-21 v2